



SONDACIL SONDAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.





MEMORIAL DESCRITIVO

CLIENTE:



OBRAS: Prospecção Geotécnica

DATA: 25/09/2017



Belém, 25 de setembro de 2017.

À HITA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Referência: Prospecção Geotécnica dos Setores 03 e 10.

Assunto: Laudos de Sondagens Geotécnicas.

INTERPRETAÇÃO DA SONDAGEM REALIZADA

Vimos por meio deste apresentar o resultado da sondagem geotécnica realizada em terrenos situados: Setor 3 = Lote vazio na esquina da Rua João Balbi com a Travessa Dom Romualdo de Seixas; Setor 10 = CDP (Maracangalha). Lote entre as ruas We-3 e WE-4, no sentido Norte Sul, e entre a Travessa Sn-12 e a rua Ne-1, no sentido Oeste Leste, município de Belém no estado do Pará.

1 - OBJETIVO:

O presente estudo tem como objetivo definir para cada prospecção geotécnica executada (i) a natureza do terreno, (ii) nível d'água, (iii) camadas de solo encontradas e (iv) gráficos de resistência à penetração, onde se inclui o perfil do terreno.

2 – MÉTODO DE SONDAGEM:

O método de sondagem empregado foi o de percussão com circulação de água, seguindo as prescrições da NBR 6484: Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio. Para isso utilizam-se tubos de revestimento de 51 mm e amostrador padrão de 35 mm de diâmetro interno. Para a obtenção da resistência do solo à penetração, foi observado o número de golpes do martelo padronizado de 65 kg em queda livre de altura igual a 0,75 metros para penetração dos 30 centímetros finais do amostrador padrão.

3 - LAUDO DE SONDAGEM:

Apresentam-se no presente trabalho:

- a) croqui dos furos.
- b) perfis individuais dos furos.

4 - OBSERVAÇÃO:

Cessará nossa responsabilidade a partir do momento em que este relatório for modificado em seu conteúdo.

Sem mais no momento, subscrevemo-nos.

Maurício Coelho Alves
D.Sc. Engº Civil CREA – Pa 10.932
Associado à

Associação Brasileira de Mecânica dos Solos

ANEXO 01 LAUDOS DE SONDAGEM SETOR 03


CROQUI DE LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM

DATA

Laudo de acordo com a NBR 6484 (2001)

ESC 1/250

21/09/2017



OBS: 1) - Planta topográfica fornecida pelo cliente; 2) - Locação topografica determinada pelo cliente;

3) - Coordenadas a cargo do cliente; 4) Cota da boca do furo em relação à base do poste;

5) - Cota em metros

CLIENTE:

OBRA: Prospecção Geotécnica do Sertor 03.

LOCAL: Rua Joãp Balbi, s/nº, Nazaré, Belém - Pará.

D. Sc. Maurício Coelho Alves Engº. Civil 10.932D-Pa

Renato Pessoa Desenhista

Renato Pessoa Moura Revisão

FOLHA C1/02

ESC




SONDAGEM À PERCUSSÃO

DATA INICIAL: 12/09/2017 COTA: 0,58 m DATA : 12/09/2017 20/09/2017 COORD.: N: E:

SP-01

FOLHA: 01/03

PERFIL GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT



Nível d'água não encontrado;
 Para melhor verificação do nível d'água abrir poço de maior diâmetro na época da obra.

CLIENTE:



OBRA: Prospecção Geotécnica do Sertor 03.

LOCAL: Rua Joãp Balbi, s/nº, Nazaré, Belém - Pará.

Gainete Rasiel




SONDAGEM À PERCUSSÃO

DATA INICIAL: 12/09/2017 COTA: 0,30 m DATA DATA FINAL : 12/09/2017 20/09/2017 COORD.: N: E:

SP-02

FOLHA: 02/03

PERFIL GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT



2) - Para melhor verificação do nível d'água abrir poço de maior diâmetro na época da obra

CLIENTE:



OBRA: Prospecção Geotécnica do Sertor 03.

LOCAL: Rua Joãp Balbi, s/nº, Nazaré, Belém - Pará.

Gainete Rasiel

D. Sc. Maurício Coelho Alves Engº. Civil 10.932D-Pa

Sondador Desenhista

Revisão




SONDAGEM À PERCUSSÃO

DATA INICIAL: 11/09/2017 COTA: 0,40 m DATA DATA FINAL : 11/09/2017 20/09/2017 COORD.: N: E:

FOLHA: 03/03

PERFIL GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT



2) - Para melhor verificação do nível d'água abrir poço de maior diâmetro na época da obra

CLIENTE:




OBRA: Prospecção Geotécnica do Sertor 03.

LOCAL: Rua Joãp Balbi, s/nº, Nazaré, Belém - Pará.

Renato Pessoa de Moura Gainete Rasiel

ANEXO 02 LAUDOS DE SONDAGEM SETOR 10



Últimos 30 cm de penetração

ESC

1:100

Revisão




SONDAGEM À PERCUSSÃO

DATA INICIAL: 15/09/2017 COTA: 1,25 m DATA : 15/09/2017 19/09/2017 COORD.: N: E:

SP-01

FOLHA: 01/04

PERFIL GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT



2) - Para melhor verificação do nível d'água abrir poço de maior diâmetro na época da obra

CLIENTE:



OBRA: Prospecção Geotécnica do Sertor 10.

LOCAL:Rua 1, s/nº, Maracangalha, Belém - Pará.

Renato Pessoa de Moura Gainete Rasiel D. Sc. Maurício Coelho Alves Engº. Civil 10.932D-Pa Sondador Desenhista

ESC

1:100




SONDAGEM À PERCUSSÃO

DATA INICIAL: 14/09/2017 COTA: 1,22 m DATA : 14/09/2017 13/09/2017 COORD.: N: E

SP-02

FOLHA: 02/04

PERFIL GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT



2) - Para melhor verificação do nível d'água abrir poço de maior diâmetro na época da obra

CLIENTE:



OBRA: Prospecção Geotécnica do Sertor 10.

LOCAL:Rua 1, s/nº, Maracangalha, Belém - Pará.

Gainete Rasiel D. Sc. Maurício Coelho Alves Engº. Civil 10.932D-Pa Sondador Desenhista




SONDAGEM À PERCUSSÃO

DATA INICIAL: 13/09/2017 COTA: 0,20 m DATA DATA FINAL : 13/09/2017 18/09/2017 COORD.: N: E:

SP-03

FOLHA: 03/04

PERFIL GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT



2) - Para melhor verificação do nível d'água abrir poço de maior diâmetro na época da obra

CLIENTE:



OBRA: Prospecção Geotécnica do Sertor 10.

LOCAL:Rua 1, s/nº, Maracangalha, Belém - Pará.

Gainete Rasiel D. Sc. Maurício Coelho Alves Engº. Civil 10.932D-Pa Sondador Desenhista

Últimos 30 cm de penetração




SONDAGEM À PERCUSSÃO

DATA INICIAL: 13/09/2017 COTA: 0,25 m DATA : 13/09/2017 20/09/2017 COORD.: N: E:

SP-04

FOLHA: 04/04

PERFIL GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT



2) - Para melhor verificação do nível d'água abrir poço de maior diâmetro na época da obra

CLIENTE:



OBRA: Prospecção Geotécnica do Sertor 10.

LOCAL:Rua 1, s/nº, Maracangalha, Belém - Pará.

D. Sc. Maurício Coelho Alves Engº. Civil 10.932D-Pa

Marcio Sondador

Rasiel Desenhista